

Messungen

Sp1	14,5 ° C
Sp2	15,3 ° C
Sp3	15,4 ° C

Parameter

Emissionsgrad	0.9
Refl. Temp.	22 ° C


Geolokalisierung

Kompass	0° N
---------	------

Bildbeschreibung


Innendämmung Kalziumsilikatplatte auf Betondecke

07.12.2017 08:39:15



flir_20171207... FLIR ONE F03G6P009D6

07.12.2017 08:39:15



flir_20171207... FLIR ONE F03G6P009D6

Messungen

Sp1	12,8 ° C
Sp2	14,4 ° C
Sp3	13,8 ° C

Parameter

Emissionsgrad	0.9
Refl. Temp.	22 ° C


Geolokalisierung

Kompass	0° N
---------	------

Bildbeschreibung

Innendämmung Kalziumsilikatplatte auf Betondecke

07.12.2017 08:39:15



flir_20171207... FLIR ONE F03G6P009D6

07.12.2017 08:39:15



flir_20171207... FLIR ONE F03G6P009D6

Messungen

Sp1 13,9 ° C

Parameter

Emissionsgrad 0.9

Refl. Temp. 22 ° C


Geolokalisierung

Kompass 0° N

Bildbeschreibung

Innendämmung Kalziumsilikatplatte auf Betondecke

07.12.2017 08:39:15



flir_20171207... FLIR ONE F03G6P009D6

07.12.2017 08:39:15



flir_20171207... FLIR ONE F03G6P009D6

Messungen

Sp1 14,4 ° C

Parameter

Emissionsgrad 0.9

Refl. Temp. 22 ° C


Geolokalisierung

Kompass 0° N

Bildbeschreibung


Innendämmung Kalziumsilikatplatte auf Betondecke

07.12.2017 08:39:15



flir_20171207... FLIR ONE F03G6P009D6

07.12.2017 08:39:15



flir_20171207... FLIR ONE F03G6P009D6

Messungen

Sp1	14,5 ° C
Sp2	14,9 ° C
Sp3	15,5 ° C

Parameter

Emissionsgrad	0.9
Refl. Temp.	22 ° C


Geolokalisierung

Kompass	0° N
---------	------

Bildbeschreibung

Innendämmung Kalziumsilikatplatte auf Betondecke

07.12.2017 08:39:15



flir_20171207... FLIR ONE F03G6P009D6

07.12.2017 08:39:15



flir_20171207... FLIR ONE F03G6P009D6